



## РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ **MATRIX** (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



### Станки для шлифования внутренней резьбы

Особенности:

- Наклон шлифовальной бабки: программируемый – для модели 3060; ручной – для модели 5060
- Оптические линейки с высоким разрешением по всем осям
- Устройство правки круга: неподвижное, смонтированное на передней бабке – для модели 3060; с осью W – для модели 5060
- 3 способа правки круга: алмазным роликом – копирование профиля ролика на шлифовальный круг; алмазным диском – создание любого профиля на шлифовальном круге по программе ЧПУ; точечная правка «иглой» для создания профилей с радиусом менее R 0,2 мм
- Программное обеспечение MATRIX для создания и редактирования программ в диалоговом режиме на стойке ЧПУ
- Функция автоматического притупления острой кромки на заходном и выходном витках резьбы

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Ед. изм.	3060	5060
Рабочая зона			
Максимальный допустимый диаметр заготовки	мм	Ø300	Ø500
Минимальный/максимальный диаметр шлифования	мм	Ø8/Ø200	Ø16/Ø400
Максимальная длина шлифования	мм	100	250
Шпиндельный блок детали (ось С)			
Частота вращения детали	об/мин		120
Шпиндельный блок шлифовального круга			
Угол наклона шлифовальной бабки (ось А)	град	±20°	±12°
Частота вращения шпинделя	об/мин	30000/40000/100000	
Минимальный/максимальный диаметр круга	мм	Ø6/Ø60	Ø100
Минимальная/максимальная ширина круга	мм	6/20	10/50
Общие параметры			
Система ЧПУ		Siemens SINUMERIK 840ODE Solution Line	
Масса станка	кг	6500	8000
Размеры станка (ДxШ)	мм	3800x3800	4300x3000



2010\_0201AA.JPG



2010\_0201AC.JPG




2010\_0201AD.JPG



2010\_0201AE.JPG



2010\_0201AG.JPG



2010\_0201AH.JPG



2010\_0201AI.JPG



2010\_0201AK.JPG



2010\_0201AL.JPG



2010\_0201AM.JPG



2010\_0201AO.JPG




2010\_0201AP.JPG




2010\_0201AT.JPG



2010\_0201AU.JPG



2010\_0201AW.JPG



2010\_0201AX.JPG




2010\_0201AY.JPG




2010\_0201BA.JPG



2010\_0201BB.JPG



2010\_0201BC.JPG



2010\_0201BD.JPG



2010\_0201BE.JPG



2010\_0201BF.JPG



2010\_0201BG.JPG



2010\_0201BH.JPG



2010\_0201BI.JPG



2010\_0201BJ.JPG



2010\_0201BK.JPG



2010\_0201BL.JPG



2010\_0201BM.JPG



2010\_0201BN.JPG



2010\_0201BO.JPG



2010\_0201BP.JPG



2010\_0201BQ.JPG



2010\_0201BS.JPG



2010\_0201BT.JPG



2010\_0201BV.JPG



2010\_0201BW.JPG



2010\_0201BX.JPG



2010\_0201CB.JPG



2010\_0201CC.JPG



2010\_0201CF.JPG



2010\_0201CG.JPG



2010\_0201CH.JPG



2010\_0201CI.JPG



2010\_0201CJ.JPG



2010\_0201CK.JPG



2010\_0201CL.JPG



2010\_0201CM.JPG



2010\_0201CO.JPG



2010\_0201CP.JPG



2010\_0201CQ.JPG



2010\_0201CT.JPG



2010\_0201CU.JPG



2010\_0201CV.JPG



2010\_0201CW.JPG



2010\_0201CX.JPG



2010\_0201CY.JPG



2010\_0201CZ.JPG



2010\_0201DA.JPG



2010\_0201DB.JPG



2010\_0201DC.JPG



2010\_0201DD.JPG



2010\_0201DF.JPG



2010\_0201DG.JPG



2010\_0201DH.JPG



2010\_0201DI.JPG



2010\_0201DJ.JPG



2010\_0201DM.JPG



2010\_0201DO.JPG



2010\_0201DR.JPG



2010\_0201DS.JPG



2010\_0201DT.JPG



2010\_0201DU.JPG



2010\_0201DV.JPG




2010\_0201DX.JPG



2010\_0201DZ.JPG



2010\_0201EB.JPG



2010\_0201ED.JPG




2010\_0201EE.JPG



2010\_0201EF.JPG



2010\_0201EG.JPG



2010\_0201EH.JPG



2010\_0201EJ.JPG



2010\_0201EK.JPG



2010\_0201EM.JPG



2010\_0201EN.JPG



2010\_0201EQ.JPG



2010\_0201ES.JPG



2010\_0201EU.JPG



2010\_0201EW.JPG



2010\_0201EX.JPG



2010\_0201EY.JPG



2010\_0201FA.JPG



2010\_0201FC.JPG



2010\_0201FE.JPG



2010\_0201FF.JPG



2010\_0201FG.JPG



2010\_0201FH.JPG



2010\_0201FJ.JPG



2010\_0201FK.JPG



2010\_0201FL.JPG



2010\_0201FM.JPG



2010\_0201FO.JPG



2010\_0201FP.JPG



2010\_0201FR.JPG



2010\_0201FS.JPG



2010\_0201FU.JPG



2010\_0201FV.JPG


2010\_0201FX.JPG

2010\_0201FZ.JPG


2010\_0201GA.JPG



2010\_0201GB.JPG



2010\_0201GC.JPG



2010\_0201GD.JPG



2010\_0201GE.JPG



2010\_0201GG.JPG



2010\_0201GH.JPG



2010\_0201GI.JPG



2010\_0201GK.JPG



2010\_0201GM.JPG



2010\_0201GN.JPG



2010\_0201GO.JPG



2010\_0201GP.JPG



2010\_0201GQ.JPG



2010\_0201GR.JPG



2010\_0201GT.JPG



2010\_0201GU.JPG



2010\_0201GV.JPG



2010\_0201GW.JPG



2010\_0201GX.JPG



2010\_0201GY.JPG



2010\_0201GZ.JPG



2010\_0201HA.JPG



2010\_0201HB.JPG



2010\_0201HD.JPG



2010\_0201HE.JPG



2010\_0201HF.JPG



2010\_0201HG.JPG



2010\_0201HH.JPG



2010\_0201HI.JPG



2010\_0201HK.JPG



2010\_0201HL.JPG



2010\_0201HM.JPG



2010\_0201HO.JPG



2010\_0201HP.JPG



2010\_0201HQ.JPG



2010\_0201HR.JPG



2010\_0201HS.JPG



2010\_0201HT.JPG



2010\_0201HU.JPG



2010\_0201HV.JPG



2010\_0201HX.JPG



2010\_0201HY.JPG



2010\_0201HZ.JPG



2010\_0201IA.JPG



2010\_0201ID.JPG



2010\_0201IF.JPG



2010\_0201IH.JPG



2010\_0201II.JPG



2010\_0201IJ.JPG



2010\_0201IK.JPG



2010\_0201IL.JPG



2010\_0201IN.JPG



2010\_0201IO.JPG



2010\_0201IS.JPG



2010\_0201IW.JPG



2010\_0201IX.JPG



2010\_0201IY.JPG